

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, lì 12/01/2018

PROT. 21/MB

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Apparecchi Illuminanti a tecnologia a LED per illuminazione pubblica – CIG 7332853DB6.

Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 1, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente la procedura di gara di cui all'oggetto e la relativa risposta.

QUESITO 1

1) *Al paragrafo 14.15 del CSA, è richiesto che gli apparecchi devono essere predisposti per l'installazione di un dispositivo di dimmerazione PUNTO- PUNTO del flusso luminoso e devono poter essere dotati, su esplicita richiesta, di modulo di telecomando per il monitoraggio e la telegestione degli stessi. Non vi è alcuna indicazione riguardo l'interfaccia di comunicazione che gli apparecchi devono avere.*

Confermate che l'interfaccia di comunicazione da fornire è quella DALI ?

2) *Paragrafo 14.3.1 / 14.3.3 / 14.3.4 del CSA: ai suddetti paragrafi viene indicata la richiesta di cavo uscente FG16, e al par. 14.3.3 viene indicato un cavo di sezione 2x2.1 mmq.*

Confermate che il cavo uscente richiesto è del tipo FG16-OR16 0.6/1 kV 2x1.5 mmq per tutti e tre i paragrafi indicati?

3) *Sul paragrafo 2.4 del Disciplinare, la descrizione del Gruppo Tipologico 4 non corrisponde a quelle riportate nel capitolo 1 del CSA.*

Confermate che i Gruppi Tipologici corretti sono quelli riportati al cap.1 del CSA?

4) *A pag. 5 del Disciplinare di gara al punto 2 si parla di 3 gruppi tecnologici, quando poi risultano essere 5. Si tratta di un errore di battitura?*

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro porgiamo Cordiali Saluti

Risposta

1) Confermiamo che l'alimentatore dovrà avere interfaccia DALI

2) I corpi illuminanti descritti nei tre paragrafi 14.3.1 / 14.3.3 / 14.3.4 dovranno essere dotati di cavo uscente del tipo FG16-OR16 0.6/1 kV 2x1.5 mmq delle seguenti lunghezze:

- 14.3.1: 13m

- 14.3.3: 6m

- 14.3.4: 13m

3) La descrizione del paragrafo 2.4 del Disciplinare è un refuso. Il capitolo 1 del CSA contiene la descrizione corretta del gruppo tipologico 4.

4) Confermiamo che si tratta di un errore di battitura. I gruppi tipologici sono 5.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Marco Boselli