

www.sabar.it e-mail: info@sabar.it



Applicazione dell'Art 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'affidamento di contratto d'appalto o contratto d'opera.


D.U.V.R.I.


Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Attività oggetto dell'appalto:

FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI GESTIONE "FULL SERVICE" COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA









| <u>1.</u> | <u>APPLICABILITÀ</u> | 3 |
|-----------|---|-----------|
| <u>2.</u> | INFORMAZIONI COMMITTENTE DEI LAVORI E APPALTATORE | 3 |
| <u>3.</u> | AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI | 4 |
| <u>4.</u> | INTERFERENZE E LORO GESTIONE | 11 |
| <u>5.</u> | COSTI DELLA SICUREZZA DELL'APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE | 12 |
| <u>6.</u> | GESTIONE DELLE EMERGENZE E NORME DI SICUREZZA | 13 |
| <u>7.</u> | MODALITÀ DI ACCESO ALLO STABILIMENTO E VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE | <u>15</u> |
| <u>8.</u> | MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA | 16 |
| ALI | EGATO I: VERBALE DI CONSEGNA APPALTATRICE | 17 |
| ALI | EGATO I: VERBALE DI CONSEGNA SUBAPPALTATRICE | 18 |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

1. Applicabilità

Scopo del presente documento è quello di dare attuazione ai provvedimenti disposti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Il presente documento è composto da:

- 1. Informativa relativa ai rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa/ lavoratore autonomo all'attività per la quale si affida l'appalto;
- 3. Modalità di coordinamento e valutazione del rischio da interferenza.

Il presente documento è da ritenersi parte integrante del contratto e dovrà essere visionato dall'impresa o lavoratore autonomo prima di intraprendere l'attività appaltata.

2. <u>Informazioni committente dei lavori e appaltatore</u>

Committente: Sabar Servizi S.r.l.

| Sede legale e operativa | Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE) |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Datore di lavoro | Ing. Marco Boselli |
| RSPP | Alessandra Iorio |
| Medico Competente | Dott.ssa Erika Mora |
| RLS | Stefano Storchi |
| Referente dell'appalto | Riccardo Spaggiari |
| Responsabile dell'impianto | Rocchi Ivano – 335/7899503 |

Appaltatore:

| Sede legale e operativa | |
|-------------------------|--|
| Datore di lavoro | |
| RSPP | |
| Medico Competente | |
| RLS | |

Subappaltatore:

| Sede legale e operativa | |
|-------------------------|--|
| Datore di lavoro | |
| RSPP | |
| Medico Competente | |
| RLS | |





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

Personale presente presso stabilimento S.a.ba.r. Servizi S.r.l.

| Nominativo | Ditta | Mansione |
|------------|-------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si prevede, indicativamente, la presenza del personale sopra elencato per un totale di **180** giorni di lavoro (compreso periodo di avviamento di 30 giorni e il periodo di esercizio provvisiorio di 30 giorni).

3. Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali

3.1. Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

| X | Discarica | | Triturazione e vagliatura potature |
|---|--|---|---|
| X | Area selezione ingombranti | | Serre per la coltivazione idroponica |
| | Piattaforma ecologica | | Serre per la coltivazione dell'alga spirulina |
| | Capannone officina autorimessa | X | Aree cortilive interne ed esterne |
| | Centrale di cogenerazione | X | Viabilità interna ed esterna |
| | Impianto fotovoltaico (bacini 9-16) | | Uffici |
| | Impianto fotovoltaico (capannone frazione secca) | | Spogliatoi / Sala mensa / Infermeria |

L'area in cui si prevede la realizzazione dell'intervento in oggetto è a fianco delle vasche esistenti di raccolta del percolato, in questo modo è ottimizzata la gestione dei trasferimenti dalla vasca all'impianto.





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

3.2. Descrizione della fasi lavorative dell'appalto

Il progetto in oggetto prevede la fornitura, l'istallazione e la gestione full service, presso la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla società S.A.BA.R Servizi Srl in via Levata 64 a Novellara (RE), di un impianto di trattamento del percolato di discarica tramite la tecnologia di filtrazione ad osmosi inversa a membrane piane. L'impianto permetterà di avere un flusso di permeato in uscita che sarà gestito come scarico in acque superficiali ed un concentrato che sarà raccolto e smaltito come rifiuto EER 190703 Percolato di discarica.

Il trattamento è inquadrato come operazione di smaltimento D9 di cui al D.Lgs 152/2006 all. B "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 di cui al D.Lgs 152/2006".

Attualmente il percolato è gestito in regime di deposito preliminare D15 nelle due vasche dedicate allo stoccaggio. Successivamente, tramite autobotte, viene inviato ad impianti di trattamento esterni.

Il progetto va a recepire anche quanto disposto dal "Decreto Discariche" D.Lgs 36 del 2003 coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 121 del 2020 che, al capitolo 2.3, prescrive che: "Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto."

L'impianto è già stato autorizzato da ARPAE Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia con capacità di trattamento tale da poter garantire un quantitativo di percolato trattato di 40 t/giorno (39,76 m2), con qualità rispondente alla Tab.3 AII.5 Parte III del D.Lgs 152/06 - Limiti di emissione per acque reflue industriali che recapitano in corpo idrico superficiale, da installare presso la discarica S.A.BA.R. Servizi S.r.l. di Novellara (RE).






www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

3.3 Rischi specifici presenti all'interno dello stabilimento e norme comportamentali

Premesso che l'azienda ha ottemperato al maggior numero di obblighi e disposizioni previste dalla attuale normativa vigente sulla sicurezza, si riporta di seguito una sintesi della Valutazione dei principali rischi riscontrati e delle rispettive misure di prevenzione adottate.

I pericoli sotto riportati Vi obbligano ad un comportamento rispettoso delle nostre procedure di sicurezza e all'uso degli specifici DPI (dispositivi di protezione individuali).

| RISCHIO: Investimento cose/persone | RISCHIO: Investimento cose/persone | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | | |
| Predisposizione area di lavoro. | Gli ambienti di lavoro, sia interni che esterni, sono frequentemente attraversati da mezzi in movimento. Nel cortile esterno vi è presenza di camion (carico/scarico) e autovetture. La circolazione aziendale è spesso fonte di rischio, si raccomanda il rispetto delle seguenti regole: -Procedere a velocità ridotta all'interno dei luoghi di lavoro; - Utilizzare dispositivi di segnalazione (cicalino, clacson, ecc); - Utilizzare, ove disponibili, i percorsi pedonali indicati con apposita segnaletica a pavimento; - Utilizzare DPI ad alta visibilità; - Se necessario delimitare le aree di lavoro; - Se necessario posizionare un moviere a terra; - Se necessario garantire la presenza a terra di un preposto durante movimentazioni particolari; | | | | |
| | - Attenzione in particolare durante il transito in prossimità di portoni, curve, strettoie, uscite, ecc | | | | |
| RISCHIO: Inciampo, scivolamento | MINUTE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | | |
| FASE/FASI MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | | | |
| Transito nelle aree di lavoro. | All'interno degli ambienti di lavoro è frequente trovare oggetti e/o materiale a terra. Occorre quindi prestare la massima attenzione: | | | | |
| | - Utilizzare idonee calzature antinfortunistiche; | | | | |
| | - Delimitare chiaramente le aree di lavoro. | | | | |
| RISCHIO: Elettrocuzione | | | | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | | |
| Utilizzo di apparecchiature elettriche, manutenzione di impianti sotto tensione, manutenzione macchine. | Gli impianti elettrici rispettano la normativa vigente e periodicamente viene fatta la verifica dell'impianto di messa a terra. Le prese sono di tipo industriale. Il dimensionamento dei cavi e degli interruttori di protezione è adeguato. Solo il personale competente può effettuare operazioni e manutenzioni sull'impianto elettrico. E' assolutamente vietato intervenire, manomettere, modifcare e/o comunque lavorare su impianti elettrici sotto tensione. Le imprese dovranno garantire l'adeguatezza delle derivazioni utilizzate (cavi, prolunghe, spine, ecc). Prima di ogni operazione sarà cura del committente mettere l'impianto oggetto dell'intervento fuori servizio. | | | | |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it



| RISCHIO: Caduta dall'alto | | |
|---|--|--|
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | |
| Utilizzo di piattaforme aeree o scale portatili. | Normalmente non vi è il rischio di caduta dall'alto. I luoghi di lavoro sopraelevati sono protetti dal rischio di caduta mediante parapetti. L'utilizzo di piattaforme o scale non costituisce una parte del ciclo produttivo dell'azienda. Nelle normali attività produttive il rischio di caduta dall'alto non è presente. Qualora le imprese esterne si trovino ad operare in quota (altezza superiore a 2 metri) dovranno attuare misure protettive al fine di ridurre al minimo possibile il rischio. Gli operatori dovranno essere addestrati all'utilizzo di DPI antincaduta. | |
| RISCHIO: Caduta materiale | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | |
| Caduta di materiale dal nastro trasportatore o dal vaglio durante le lavorazioni. | Occorre prestare la massima attenzione e seguire le indicazioni riportate di seguito: - Utilizzo di attrezzature per la movimentazione con adeguati accessori di sollevamento in relazione al carico da movimentare; - Manutenzioni e verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento; - Formazione e addestramento degli operatori abilitati all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento; - Visita medica periodica per gli addetti utilizzatori; | |
| | - Utilizzo di DPI durante la movimentazione materiale; - Posizionamento della segnaletica di sicurezza; | |
| | Si ricorda il dievo assoluto di sostare nel raggio di azione dei mezzi per la movimentazione durante le operazini di sollevamento (potenziale caduta del carico). | |
| RISCHIO: Meccanico (impigliamento, s FASE/FASI | chiacciamento, trascinamento, taglio, ecc) MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | |
| Utilizzo di attrezzature portatili manuali. | Le attrezzature sono idonee all'utilizzo e provviste di dispositivi di protezione. Gli operatori dovranno astenersi rigorosamente dal modificare/manomettere le attrezzature messe a loro disposizone. Dovranno altresì comunicare tempestivamente al preposto e al datore di lavoro qualsiasi malfunzionamento delle stesse. Dovranno sempre essere utilizzati DPI adeguati (guanti, indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche). La macchine oggetto di manutenzione/intervento verranno messe preventivamente in sicurezza e scollegate da fonti di energia. | |
| RISCHIO: Rumore | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | |
| Operazioni effettuate sul luogo dell'intervento con livelli di rumore elevati. | Nelle aree caratterizzate da livello di esposizione al rumore degli operatori (Lex8h) superiore agli 80 dB sono stati messi a disposizione dei lavoratori idonei DPI per la protezione dell'udito. | |
| RISCHIO: Polveri | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | |
| Operazione di carco scarico materiale. | Durante le operazioni di carico/scarico materiale, sul piazzale o in capannone, e la fase di carico materiale sul nastro trasportatore, si sviluppano polveri. Per questo motivo tutti gli operatori devono indossare apposita mascherina protettiva (FFP2). | |





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

| RISCHIO: Incendio, infortunio | | | | |
|--|---|--|--|--|
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | |
| Operazioni che possono comportare l'innesco accidentale di incendi. | All'interno dello stabilimento sono presenti presidi antincendio e planimetrie con indicazione delle vie di esodo. Sono inoltre stati formati un numero adeguato di addetti antincendio e primo soccorso i quali, in caso di emergenza, attiveranno le procedure previste nel piano di emergenza. Gli operatori addetti alle emergenze dovranno attenersi a quanto indicato ed occuparsi di evacuare anche il personale delle imprese esterne. Eventuale personale appartenente a imprese appaltatrici dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del personale della committente e abbandonare i locali con ordine. Si raccomanda il divieto assoluto di utilizzo di presidi antincendio su impianti o macchine da parte di imprese esterne. Allertare il caporeparto in caso di avvistamento di focolai o infortuni. | | | |
| | | | | |
| RISCHIO: Campi elettromagnetici | | | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | |
| Lavori in prossimità di apparecchiature con elevata emissione di campi elettromagnetici (forni a induzione,quadri elettrici, cabina MT/BT) | Nessun operatore lavora in maniera fissa nei pressi di apparecchiature che espongono a campi elettro magnetici tali da costituire un rischio per la salute e sicurezza degli stessi. Eventuali attività da svolgersi nei pressi di quadri elettrici e cabine di trasformazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati. | | | |
| RISCHIO: Microclima | | | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | |
| Operazioni in aree con microclima severo caldo o freddo. | L'attività nelle aree esterne comporta l'esposizione ad un microclima severo caldo in estate e freddo in inverno. I lavoratori hanno a disposizione indumenti adeguati e confortevoloi. Gli operatori hanno a disposizione acqua potabile. | | | |
| RISCHIO: Atmosfere esplosive | | | | |
| FASE/FASI | MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE | | | |
| Operazioni effettuate in prossimità di aree a rischio esplosione | All'interno degli ambienti di lavoro sono presenti aree a rischio ATEX. È fatto assoluto divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro. L'utilizzo di saldatrici, flessibili o altre potenziali fonti di innesco dovrà avvenire solamente previa valutazione del rischio e autorizzazione. | | | |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

Quadro riassuntivo finale dei rischi:

| | Aree Cortilive interne | Viabilità interna | Discarica |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Investimento di cose/persone | | | |
| Inciampo, scivolamento | | | |
| Elettrocuzione | | | |
| Caduta dall'alto | | | |
| Caduta materiale | | | |
| Rischio meccanico | | | |
| Esposizione a rumore | | | |
| Esposizione a polveri | | | |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

| Incendio/ infortunio | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Esposizione a campi elettromagnetici | | |
| Microclima | | |
| Rischio esplosione | | |

LIVELLO DI RISCHIO

RISCHIO NON PRESENTE

RISCHIO BASSO

RISCHIO MODERATO

RISCHIO ALTO



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

4. <u>Interferenze e loro gestione</u>

Analizzando le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi operative, è stato rilevato che le interferenze tra le attività di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. e quelle della appaltatrice sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso.

| FASE/FASI | INTERFERENZA | MISURE ADOTTATE |
|------------------------------------|--|---|
| Accesso agli ambienti di lavoro | Investimento del personale durante il transito dei mezzi. | Prima di effettuare l'accesso agli stabili sarà necessario informare il referente dell'appalto, il quale comunicherà a sua volta ai preposti/responsabili di stabilimento competenti la presenza di personale esterno ed eventuali nominativi da contattare in caso di emergenza. Sarà necessario moderare la velocità durante il transito. I mezzi e il materiale andranno posizionati lontano da aree ad elevato transito di mezzi, in zone ben visibili e che non creino intralcio alla circolazione interna. Tutti i lavoratori devono indossare i DPI previsti (indumenti ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche S1P/ S3). |
| Installazione impianto | Investimento del personale durante il transito dei mezzi e collisione con i mezzi in transito. | Le imprese dovranno identificare mediante apposita segnaletica le aree di lavoro. I lavoratori dovranno indossare idonei DPI ad alta visibilità. |
| Installazione impianto | Rischio incendio | Negli ambienti di lavoro di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. è fatto assoluto divieto di fumo. L'uso di fiamme libere e altre fonti di innesco è concessa previa verifica dell'assenza di materiale e sostanze infiammabile nei pressi del luogo dell'intervento. |
| Servizio di "full service" | Interferenze con il personale della committente | Le imprese dovranno identificare mediante apposita segnaletica le aree di lavoro. I lavoratori dovranno indossare idonei DPI ad alta visibilità. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione dovrà essere fatta comunicazione al proprio referente al fine di evitare interferenze con il personale della committente. |
| Gestione delle emergenze | Mancata o erronea applicazione del piano di emergenza. | L'impresa dovrà garantire la presenza all'interno del proprio personale di un addetto al Primo Soccorso e Antincendio. Qualora non fosse possibile tale presenza, andrà comunicato prima dell'inizio dei lavori e durante la verifica dell'idoneità professionale, sarà pertanto cura di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. garantire la constante presenza di addetti alle emergenze. In caso di emergenza (sanitaria o incendio) le imprese esterne dovranno contattare immediatamente il responsabile al fine di procedere con la tempestiva gestione della situazione di pericolo. |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

5. Costi della sicurezza dell'appaltatrice / Subappaltatrice

| Descrizione | u.m. | unità | Prezzo€ | Importo € |
|---|------|-------|---------|-----------|
| Indumenti ad alta visibilità | | | | , |
| Formazione e informazione del personale | | | | |
| Cartellonistica | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Importo totale | | | | |



Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE) Tel. 0522.657569 0522.657579 – Fax 0522.657729 www.sabar.it

www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

6. <u>Gestione delle emergenze e norme di sicurezza</u>

Lo scopo della presente sezione è di fornire al personale esterno le informazioni necessarie e le norme comportamentali da osservare nei casi di emergenza. Per EMERGENZA s'intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando o potrebbe provocare danno. Le principali cause potrebbero ad esempio essere determinate da incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, eventi meteorologici ecc...

GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Nel caso di situazioni di emergenza che necessitino la rapida evacuazione della zona di lavoro, il personale di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. è specificatamente addestrato per attivare la procedura prevista. Abbandonare immediatamente ed in modo ordinato il luogo di lavoro, mantenendo la massima calma, e raggiungere il punto sicuro più vicino.

PRIMO SOCCORSO

In caso d'infortunio è compito dell'addetto al primo soccorso attivare le procedure di Primo Soccorso e se necessario effettuare la chiamata di soccorso al 118.

INCENDIO

Per interventi in caso d'incendio di limitata estensione sono presenti presso la sede di S.a.ba.r. Servizi S.r.l., estintori portatili e manichette. L'utilizzo di tali presidi antincendio è riservato esclusivamente al personale specificatamente incaricato ed addestrato. Si ricorda la necessità di comunicare ogni situazione di possibile pericolo - focolaio di incendio al Responsabile dell'emergenza che provvederà ad attivare le necessarie procedure di emergenza incendi e, in caso di necessità, la chiamata di soccorso al 115. In caso di emergenza i VV.F. interverranno dal Comando di competenza. Abbandonare immediatamente il luogo di lavoro, mantenendo la massima calma, e raggiungere il punto sicuro più vicino.

All'interno del Piano di Emergenza e della Valutazione del Rischio Incendio, ai quali si fa riferimento, è presente il dettaglio delle tipologie di rifiuti e la relativa zona di stoccaggio interna allo stabilimento, al fine della corretta gestione della situazione di emergenza e la segnalazione della stessa agli enti di riferimento.

Copia del Piano di Emergenza è allegato al presente DUVRI.





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

Si riportano di seguito i nominativi del personale S.a.ba.r. Servizi S.r.l. che l'appaltatrice deve contattare in caso di emergenza:

| | Nominativo | Numero Aziendale | Numero Personale |
|--|--|------------------|------------------|
| Da contattare sempre | ROCCHI IVANO (responsabile emergenze) | 335/7899503 | |
| Gestione allarmi (mancanza corrente, allarmi sonori: antintrusione, livello troppo pieno vasche e stazione trasferenza, ecc.) | BARBIERI CONTI SAURO | 348/0170978 | 340/7272748 |
| | BENATI FAUSTO | 335/7158706 | 333/8312151 |
| | ALBARELLI ALESSANDRO | 340/5328505 | 338/7214811 |
| | STECCO SIMONE | | 347/4691018 |
| Gestione emergenza incendio | MAZZOCCO SIMONE | | 335/7858924 |
| | BERTANI ALESSANDRO | | 377/2429720 |
| | NICOLINI CLAUDIO | | 347/1730635 |
| | TISSIER GIUSEPPE | | 345/8341456 |

Si riportano di seguito i riferimenti del personale delle imprese appaltarici da contattare, nel caso in cui il personale S.a.ba.r. Servizi S.r.l. dovesse ravvisare una situazione di emergenza:

| Azienda | Nominativo | Numero Aziendale | Numero Personale |
|---------|------------|------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

7. <u>Modalità di acceso allo stabilimento e verifica dell'idoneità tecnico-professionale</u>

7.1. Modalità di accesso allo stabile

Nei locali dell'azienda committente e nei luoghi di intervento, i lavoratori dell'impresa e/o il lavoratore autonomo devono esporre tesserino di riconoscimento, su cui sono indicate come minimo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- data di nascita:
- fototessera:
- ragione sociale dell'impresa;
- nominativo del Datore di Lavoro.

7.2. Verifica dell'idoneità tecnico e professionale

Date le caratteristiche dell'appalto, la normativa vigente e/o l'importanza dei lavori svolti è stata verificata l'idoneità tecnico professionale tramite il modulo di Autocertificazione idoneità tecnico professionale (modulo M025 SGS) e relativi allegati in esso riportati nonché la sottoscrizione del :

• Verbale sopralluogo (modulo M027_SGS);





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

8. <u>Modalità di cooperazione e coordinamento e di valutazione del rischio di interferenza</u>

8.1. Premessa

Premesso che:

- Non è ammesso l'uso di attrezzature proprie dell'azienda per lo svolgimento dei lavori d'appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- Non è ammesso l'uso di forza motrice della società per lo svolgimento dei lavori oggetto d'appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- L'incarico dell'azienda, per l'attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento è il Datore di Lavoro e, allo stesso, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi devono rivolgersi qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento;
- Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle indicate nel documento, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi sono tenuti a sospendere immediatamente la lavorazione in corso e a rifare tempestivamente al Datore di Lavoro;
- Il committente coordina le diverse imprese presenti all'interno dell'azienda, non rispondendo dei "Rischi specifici" propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

8.2. Procedure a cui attenersi

Tutto il personale esterno per accedere ai luoghi di lavoro della S.a.ba.r. Servizi S.r.l., dovrà attenersi alla seguente procedura:

| | La società Appaltante ha come Referente il Dott. Riccardo Spaggiari. La società Appaltatrice | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| REFERENTE INTERNO | comunicherà al proprio Responsabile di commessa il nominativo suddetto. | | | | |
| ACCESSI AUTORIZZATI | L'accesso a luoghi diversi da quello per cui Vi è stato conferito l'appalto, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Gli addetti esterni possono in generale essere autorizzati ad accedere ai diversi ambienti di lavoro, pur con le limitazioni e cautele già specificate. | | | | |
| DIVIETO | E' assolutamente proibito utilizzare macchine utensili e/o attrezzature non di proprietà della società appaltatrice, il cui utilizzo non sia espressamente previsto nel contratto di appalto, o avvicinarsi alle aree di lavoro durante il loro uso da parte di altri. Ricordiamo in particolare gli specifici divieti relativi a: apparecchi di sollevamento e trasporto; apparecchi ed attrezzature di lavoro per l'effettuazione di lavori in elevazione; macchine utensili fisse o portatili. E' consentito consumare cibi all'interno dei luoghi di lavoro solo nelle zone specificatamente destinate alla pausa, nel rispetto delle norme igieniche e mantenendo il massimo ordine e pulizia. | | | | |
| Parcheggio | Il parcheggio dei mezzi della società appaltatrice dovrà avvenire in maniera da consentire: l'agevole transito dei mezzi aziendali e del flusso stradale; il transito, in situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso e l'utilizzo dei presidi antincendio. | | | | |
| ABBIGLIAMENTO | E' obbligatorio l'utilizzo di indumenti da lavoro di tipo antinfortunistico. Vi invitiamo inoltre, nell'ottica del mantenimento di una "immagine aziendale" ad utilizzare abbigliamento consono. | | | | |
| DPI | Per accedere alle zone di intervento affidate a S.a.ba.r. Servizi S.r.l. dovranno obbligatoriamente essere utilizzati: • scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola antiperforazione; • abbigliamento alta visibilità (almeno classe 2); • guanti impermeabili, antitaglio e resistenti ad offese meccaniche; • guanti antiolio; • mascherina FFP1; • otoprotettori; • elmetto a protezione del capo; • ogni altro DPI che sarà necessario per svolgere la vostra attività. | | | | |





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

ALLEGATO I: VERBALE DI CONSEGNA Appaltatrice

| II/la so | ottoscritto/a _ | | in qualità | di legale | rappresentante | della ditta | a (appaltatrice) |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | con se | de a | | _ in via | | |
| prima d | di iniziare l'atti | vità di | | | | | |
| presso | le aree di inte | ervento affidate alla | ditta S.a.ba.r. Ser | vizi S.r.l. c | on sede legale r | nel Comune | di Novellara |
| provinc | ia di Reggio I | Emilia in Via Levata | n. 64 | | | | |
| | | | DICHIAI | RA | | | |
| A A | degli infortur Di avere pre esterno" con Di aver visio di emergenz | ato informato in me ni, nonché le norme eso visione del pre a specifica dei rischi nato e di possedere ca, interruttori gener cendio e primo socc | per l'igiene del lav sente documento aziendali derivant copia delle planimali, valvole di inte | voro e sicu di "Normo i dalle pos netrie con i | ırezza di cui ai D e di Sicurezza - sibili interferenze indicazione delle | .Lgs. 81/20 - per il per e fra le attiv vie di fuga | 08; sonale ità; , uscite |
| | | | ed inoltre cor | nferma: | | | |
| , | che possano compromettere l'incolumità di altri lavoratori oppure di infortuni subiti dai propri lavoratori durante l'intervento; | | | | | | a tutte cedure tecnici i propri |
| Novella | ara (RE), lì _ | | | | | | |
| | Letto e s S | sottoscritto per acce .a.ba.r. Servizi S.r. | ttazione I. | Let | to e sottoscritto p Appalta | | zione |





www.sabar.it e-mail: info@sabar.it

ALLEGATO I: VERBALE DI CONSEGNA Subappaltatrice

| II/la sottoscritto/a | in qualità | à di legale | rappresentante | della ditta | (appaltatrice) |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| | _ con sede a | | _ in via | | |
| prima di iniziare l'attività di | | | | | |
| presso le aree di intervento affid | ate alla ditta S.a.ba.r. S | ervizi S.r.l. c | on sede legale n | el Comune | di Novellara |
| provincia di Reggio Emilia in Via | ı Levata n. 64 | | | | |
| | DICHI | ARA | | | |
| Di essere stato informa degli infortuni, nonché le Di avere preso visione esterno" con specifica d Di aver visionato e di po di emergenza, interrutto presidi antincendio e pri | e norme per l'igiene del l del presente document ei rischi aziendali deriva ssedere copia delle plan ori generali, valvole di in | avoro e sicu to di "Norme nti dalle pos imetrie con i | rezza di cui ai D e di Sicurezza - sibili interferenze ndicazione delle | Lgs. 81/200 per il perse fra le attivi vie di fuga, | 08; sonale tà; uscite |
| | ed inoltre c | onferma: | | | |
| e) di avere fornito ai propri l'esecuzione dell'interve f) che i propri lavoratori so le sicurezze delle attrez previste per eliminare i rigio di informare tempestival che possano comprome lavoratori durante l'interinte higher di rendere edotto il RSF lavoro i rischi specifici di | nto richiesto; no stati informati e forma zzature su cui si operer rischi derivanti dall'interv mente il Datore di Lavoro ettere l'incolumità di altri vento; P della ditta committent | ati in merito a à e che i lav rento; o (committen i lavoratori o e nel caso s | al funzionamento voratori adottera nte) in caso di inc ppure di infortur | e in merito nno le prod convenienti i ni subiti dai | a tutte edure ecnici propri |
| Novellara (RE), lì | | | | | |
| Letto e sottoscritto p S.a.ba.r. Ser | | Lett | o e sottoscritto p Appaltai | | ione |

